

REPORTE DE ESTADO DEL ESPACIO EDUCATIVO

DATOS

Municipio: CUAUTITLÁN IZCALLI
Localidad: CUAUTITLÁN IZCALLI
Nombre del Plantel: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI
Clave de Centro de Trabajo: 15EPO0007U
Subsistema: SUPERIOR
Nivel: SUPERIOR
Subnivel: UNIVERSIDAD POLITECNICA

INSPECCIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL INSPECTOR(ES): Ing. Agustín Guerrero Villogómez

FECHA: 25/09/17

MODO DE INSPECCIÓN

a) EXTERIOR SI

b) INTERIOR SI

EVALUACIÓN GLOBAL DE LAS EDIFICACIONES

Existen Asentamientos diferenciales en distintos puntos de las edificaciones (detallar en caso de): No se aprecian asentamientos diferenciales

LAS EDIFICACIONES PRESENTA DAÑOS EN:		
	si/no	descripción a detalle:
Muros de carga	NO	
Elementos estructurales como columnas, traves y/o losas	NO	
Muros divisorios	NO	
Cancelería y/o puertas	NO	
Acabados interiores	SI	Daños menores
Acabados exteriores	SI	Daños menores
Bardas perimetrales	SI	Daños menores
otros	NO	
Tuberías de agua potable y sanitarias	NO	

CONCLUSIONES FINALES (habitabilidad)

¿El Espacio Educativo puede operar con normalidad? SI

Bajo el resultado de esta inspección, con los elementos disponibles al momento de la visita, siendo que no se aprecian daños estructurales al plantel, se considera que puede continuarse con las actividades escolares.

Comentarios Adicionales:

*ANEXAR REPORTE FOTOGRÁFICO


Jorge Morán García
Su Director de Supervisión
de Obras IMIFE.